

Certyfikat

TN/ISO3834/14142/24

Raport nr / Producent nr / Ważność certyfikatu: 8121117423-127 / 14142 / 31.01.2025 - 30.11.2026

Wymagania jakościowe dla spawania materiałów metalowych

Niniejszym potwierdzamy, że producent

M-S & Pico Rusztowania Sp. z o.o.**Borowina 60 / koło Szprotawy****67-320 Małomice****Polska**

został oceniony i uznany na podstawie

DIN EN ISO 3834 część 2**Kompleksowe wymagania jakości**

Firma stosuje system zapewniania jakości i dysponuje odpowiednim wyposażeniem, wykwalifikowanym personelem i technologiami spawania.

Zakres certyfikacji i szczegóły oceny można znaleźć w zakresie certyfikatu i w raporcie.

Audytor: Grzybacz

Hamburg, 31.01.2025

TÜVNORDDigital unterschrieben von Kaschner
Morten
Datum: 2025.01.31 08:26:01 +01'00'

Akredytowana jednostka certyfikująca

TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG

Große Bahnstraße 31, 22525 Hamburg, Niemcy

tuev-nord.de | certifications@tuev-nord.de

Zakres certyfikatu

TN/ISO3834/14142/24

Raport nr / Producent nr / Ważność certyfikatu: 8121117423-127 / 14142 / 31.01.2025 - 30.11.2026

Zakłady produkcyjne:

M-S & Pico Rusztowania Sp. z o.o., Borowina 60 koło Szprotawy, 67-320 Malomice, Polska

Wyrób(y) producenta:

Elementy i zestawy nośne konstrukcji stalowych do EXC2 wg EN 1090-2,

Norma(y) wyrobu i inne normy (patrz DIN EN ISO 3834-5):

DIN EN 1090-2

DIN EN ISO 9606-1, DIN EN ISO 5817

DIN EN ISO 15614-1 Poziom 2

Procesy spawania (wg ISO 4063) ze stopniem mechanizacji i grupami materiałowymi (wg CEN ISO/TR 15608):

135 MAG 135 spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych częściowo zmechanizowane
1.1, 1.2 z $ReH \leq 355$ MPa

Personel odpowiedzialny za nadzór spawalniczy

Nazwisko i imię / Kwalifikacje / Obszar odpowiedzialności / Stopień wiedzy *

/ IWS / odpowiedzialny koordynator nadzoru spawalniczego / B

/ IWT / przedstawiciel koordynatora nadzoru spawalniczego / S ext.

* Stopień wiedzy musi być zgodny z normą ISO 14731 B, S lub C. Należy zwrócić uwagę na odniesienie do normy DIN EN ISO 14731:2019-07, m.in. rozdz. 5.1 par. 4; w przypadku braku dowodu kwalifikacji (tj. bez odniesienia do IWE, IWT lub IWS), producent odpowiedzialnie określił stopień wiedzy.

Niemiecka wersja językowa jest miarodajna